



FARCO INTER 101 HB

## رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HB

### شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ میانی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید به همراه رنگدانه دی اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانه ها تولید و عرضه می شود. همچنین این رنگ مقاومت مناسب در برابر رطوبت، آب، محیط های قلابی و اسیدی داشته ولیکن جهت محافظت کامل نیاز به پوشش رویه متناسب با شرایط محیطی دارد.

### موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک لایه میانی بسیار مناسب جهت سازه های فلزی نظیر پل ها، سوله های صنعتی، خطوط لوله و انتقال، مخازن، تجهیزات مغروق در آب شیرین و همچنین کلیه سازه های فلزی در مناطقی ساحلی و OFF SHORE استفاده می گردد.

### مشخصات فنی :

فام ظاهری : بدون محدودیت ، نیمه مات

درصد حجمی مواد جامد :  $57 \pm 5$  درصد

جرم حجمی :  $1/45 \pm 0/08$  gr/cm<sup>3</sup>

میزان پوشش تئوری (برای ۱۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) :  $5/7$  m<sup>2</sup>/lit

زمان اجرای لایه بعدی در دمای  $^{\circ}\text{C}$  ۲۵ : ۱۲ - ۳۶ ساعت

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای  $^{\circ}\text{C}$  ۲۵ : ۳ ساعت

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای  $^{\circ}\text{C}$  ۲۵ : ۶ - ۸ ساعت

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای  $^{\circ}\text{C}$  ۲۵ : ۷ روز

عمر مفید رنگ بعد از اختلاط در دمای  $^{\circ}\text{C}$  ۲۵ : ۸ ساعت

نسبت اختلاط رنگ و هاردنر : به برچسب رنگ روى قوطی مراجعه شود.



FARCO INTER 101 HB

## رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HB

### روش مصرف :

ابتدا جزء A را به وسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد، سپس جزء B را به آن اضافه نموده و باز دیگر به وسیله همزن دو جزء را مخلوط نموده و پس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجازه داده تا واکنش لازم بین دو جزء صورت پذیرد. هم اکنون رنگ آماده اجرا می‌باشد. با توجه به عمر مفید رنگ بعد از اختلاط ، رنگ آماده شده را در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  حداکثر تا ۸ ساعت مصرف نمایید.

### آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. در صورتی که از زمان اجرای پرایمر مدت زمانی بیش از ۷۲ ساعت گذشته باشد می‌بایست سطح مورد نظر را بعد از تمیزی زبر نمایید .

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی :

- دمای محیط می‌بایست بین ۱۰ تا  $40^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد باشد .
- دمای سطح می‌بایست  $3^{\circ}\text{C}$  درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد .
- رطوبت نسبی می‌بایست کمتر از  $80^{\circ}\text{C}$  درصد باشد .

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

- دستگاه AIRLESS SPRAY (اسپری بدون هوا)
- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)
- میکسر برقی یا بادی
- قلم مو و غلطک

در هنگام استفاده از AIRLESS SPRAY از نازل  $0/533$  یا  $0/381$  میلی متر می‌بایست استفاده گردد.  
در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل  $1/6$  یا  $1/8$  میلی متر می‌بایست استفاده گردد.